




INDICAÇÃO N.º 10.468

Repinte de sinalização de solo de separação de faixas de rolamento em toda a extensão da Rua Brasil.



OF.PR. 10 99 15

CONSIDERANDO que a Rua Brasil, por toda sua extensão se encontra com a sinalização de solo de separação de faixas de rolamento apagada, devido à desgaste pelo tempo e pelo intenso tráfego de veículos;

CONSIDERANDO o grande movimento diário nessa rua e a importância da referida sinalização para evitar indesejáveis acidentes,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à realização dos serviços de repinte da referida sinalização de solo.

Sala das Sessões, 05/10/99

FRANCISCO DE ASSIS POÇO