



Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14.348

Repinte da sinalização de solo e melhorias na sinalização vertical das rotatórias existentes antes e depois do viaduto que passa sob a Via Anhanguera (Bairro Engordadouro).



OF. PR. 09 00 39

CONSIDERANDO que a sinalização de solo das rotatórias existentes antes e depois do viaduto que passa sob a Via Anhanguera (Bairro Engordadouro) – próximo da EE “Prof. Albino Melo de Oliveira” e próximo do início da Rodovia da Uva – está apagada em virtude das ações do tempo e constantes frenagens de veículos;

CONSIDERANDO que nos mesmos locais a sinalização vertical é insuficiente, o que pode contribuir para a ocorrência de acidentes e não manter a devida organização do trânsito,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas ao repinte de sinalização de solo e melhorias na sinalização vertical das rotatórias acima localizadas.

Sala das Sessões, 19/09/00

  
ORACI GOTARDO