




Câmara Municipal de Jundiaí
S. P.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
APROVADO	
Sala das Sessões,	04/09/74
	
Presidente	

REQUERIMENTO N.º 875

Senhor Presidente

CONSIDERANDO que as entradas de Jundiaí pela Via Anhanguera não estão sinalizadas adequadamente;

CONSIDERANDO que há necessidade de sinalização de "dupla mão" na entrada principal da Avenida Jundiaí, no trecho do cruzamento em desnível com a Via Anhanguera;

CONSIDERANDO que na junção das vias interior-Jundiaí e São Paulo-Jundiaí, no início da Avenida Jundiaí, não se tem sinalização de via preferencial,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano Plenário, seja enviado ofício ao Superintendente do D.E.R., Engº Luiz Lopes de Carvalho, solicitando que S. Exa. se digne determinar providências no sentido de sanar os problemas apontados.

Sala das Sessões, 02/setembro/1974.


Carlos Ungaro.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

SUPERINTENDENCIA

Respondendo queira referir-se a

OTC-SUP/EXT- 583-17/4/75

147.272 - Prov.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
PROTÓCOLO: EXPEDIENTE	
000000	9 MAI 75
CLASSIF.	

SENHOR PRESIDENTE

Regto. 875 V. Carlos Ugare

Tendo sido executados os serviços de sinalização no trevo do km 58 da Via Anhanguera, encontra-se atendida a solicitação transmitida através do ofício nº DRP.09/74/02, de 5/9/74.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria os meus protestos de distinta consideração.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
Gabinete do Presidente	
Com vista ao Autor	
Presidente	
Em 14	de 05 de 1975

ENG. WALDEMAR VALENTE
RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA
SUPERINTENDENCIA

PROP/prop

ILUSTRÍSSIMO SENHOR ENG. HENRIQUE VICTÓRIO FRANCO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ