




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

11078

Repinte da sinalização de solo da Rua dos Bandeirantes.



OF. PRDL 921/2007

CONSIDERANDO que o fluxo de veículos precisa ser melhor orientado e disciplinado, para que os motoristas não percam tempo e, principalmente, não se exponham desnecessariamente ao risco de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando repinte da sinalização de solo da Rua dos Bandeirantes – especialmente a faixa de separação das mãos de direção.

Sala das Sessões, 27/11/2007

ROBERTO CONDE ANDRADE



Prefeitura de
Jundiá
Secretaria Municipal de
Transportes

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (PROTÓCOLO) 19/DEZ/07 09:41 051493

Jundiá, 17 de dezembro de 2007.

Ofício nº 1621/2007 SMT/DOT/Diviplan

Ref. Indicação nº 11078 – Repinte da sinalização de solo da Rua dos Bandeirantes.

Prezado Senhor,

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

Presidente

67/01/2008

Vimos por meio deste, informar que a solicitação acima referida será atendida através da
Ordem de Serviço nº 646/2007, encaminhada à Seção de Implantação e Manutenção para
execução.

Sem mais,

Atenciosamente,


Engº Adilson Roberto Borriero
Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Exmo. Sr. Vereador
Roberto Conde de Andrade
Nesta