




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 06888

Adequação da sinalização nos cruzamentos da Rua Regente Feijó (Vila Arens).


ENCAMINHE-SE
Presidente
21 NOV 2006
OF.PR. 972-2006

CONSIDERANDO a recente alteração de mão de direção da Rua Regente Feijó e a proibição da circulação de veículos pesados na Rua República, em Vila Arens;

CONSIDERANDO, todavia, que os cruzamentos das ruas, a partir da Av. Fernando Arens, não estão adequadamente sinalizados, o que certamente aumenta o risco de acidentes, além de o motorista, pelo costume, não recorrer às novas possibilidades de acesso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para adequação da sinalização nos cruzamentos da Rua Regente Feijó.

Sala das Sessões, 21/11/2006


MARILENA PERDIZ NEGRO



Prefeitura de
Jundiaí

Secretaria Municipal de
Transportes

Jundiaí, 25 de janeiro de 2007.

Ofício nº 124/2007 SMT/DOT/Diviplan

Ref. Ind. 06888 – Adequação da sinalização nos cruzamentos da Rua Regente Feijó (Vila Arens).

Prezado Senhor,

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.


Presidente

01/02/2007

Vimos por meio deste, informar que será providenciado projeto de sinalização no local solicitado, conforme Ordem de Serviço nº 030/07, encaminhada à Seção de Implantação e Manutenção para execução da mesma.

Sendo o que tínhamos a informar,

Atenciosamente,



Robson José Apezatto
Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

À
Câmara Municipal de Jundiaí
Exma. Sra. Vereadora Marilena Perdiz Negro
Nesta