



INDICAÇÃO Nº

05210

Pintura de lombadas e sinalização de solo no Bairro Ponte São João.

ENCAMINHE-SE.
<i>[Handwritten signature]</i>
Presidente
02 /03/ 2010

Os redutores de velocidade (lombadas) e a sinalização de solo em alguns locais do Bairro Ponte São João encontram-se com a pintura apagada, o que dificulta sua visualização e pode causar prejuízos materiais aos proprietários de veículos ou até mesmo acidentes.

Deste modo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para pintura de lombada na Rua Formosa, entre os n.ºs 136 e 146, e pintura de sinalização de solo na Rua Dr. Antenor Soares Gandra, de proibido ultrapassagem, bem como nessa mesma via, altura da Av. Alexander Fleming, indicando parada obrigatória e travessia de pedestre.

Sala das Sessões, 02/03/2010

[Handwritten signature]
CELSON LUIZ ARANTES