




INDICAÇÃO Nº

04476

Implantação de sinalização de solo em toda extensão da Rua Bernardino de Campos (Centro).



Considerando que a Rua Bernardino de Campos, no Centro, está com a sinalização de solo desgastada e quase imperceptível, o que pode causar acidentes sérios e de grave monta,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação da devida sinalização de trânsito em toda extensão da artéria acima mencionada.

Sala das Sessões, 08/12/2009

MARCELO ROBERTO GASTALDO