




INDICAÇÃO N.º 04025

Repinte de sinalização de solo na Rua Sílvio Romero (Vila Liberdade).



Considerando que a sinalização de solo da Rua Sílvio Romero, em Vila Liberdade, está apagada devido ao tempo;

Considerando que há a necessidade da renovação da sinalização de solo em toda a extensão da via, como faixa contínua e sinalização "pare",

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo na Rua Sílvio Romero (Vila Liberdade).

Sala das Sessões, 08/10/2013

ROBERTO CONDE ANDRADE