



**INDICAÇÃO N.º 04235**

Reiterando a Indicação n.º 1.920, providências para manutenção regular no sistema de iluminação pública, escadaria de acesso à Vila Graff, troca de placa de concreto e pintura no Viaduto São João Batista, para melhorias de segurança na passagem de pedestres.



Reiterando a indicação n.º 1.920, o Viaduto São João Batista, importante elo da região leste com o Centro, necessita de urgente manutenção no sistema de iluminação pública, escadaria de acesso à Vila Graff, troca de placas de concreto e pintura, para melhorias de segurança na passagem de pedestres.

Diante da situação,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção regular no sistema de iluminação pública, escadaria de acesso à Vila Graff, troca de placa de concreto e pintura no Viaduto São João Batista, para melhorias de segurança na passagem de pedestres.

Sala das Sessões, 15/10/2013

  
CELSON LUIZ ARANTES