




# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 10.695

Manutenção de asfalto na Rua José Fontebasso (Jardim Dona Donatta).



Considerando que na Rua José Fontebasso próximo ao número 410, no Jardim Dona Donata, há necessidade de manutenção do asfalto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Manutenção de Asfalto - Jardim Dona Donata

Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2014.

**ANTONIO DE PADUA PACHECO**

'Dr. Pacheco'