




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 15274

Reparos na mureta no canteiro central, sentido bairro-centro, da Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, no trecho entre as ruas Ernesto Pincinato e Sérgio Cardoso.



Considerando que a mureta se encontra danificada e necessita de reparos em diversos pontos deste trecho;

Considerando que na atual situação a mureta não se presta a sua função de proteção lateral da pista;

Considerando que os diversos pedaços da mureta (pedras) podem ser utilizados para atos de vandalismo na vizinhança,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos na mureta no canteiro central, sentido bairro-centro, da Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, no trecho entre as ruas Ernesto Pincinato e Sérgio Cardoso.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2015.

  
**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**