



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20.111

Substituição de tampa de bueiro de inspeção na Rua Macedo Soares, altura do nº 188 (Jardim Guanabara).



CONSIDERANDO que a tampa do bueiro de inspeção de rede (ponto de visita) na Rua Macedo Soares, altura do nº 188, no Jardim Guanabara, está quebrada;

CONSIDERANDO que tal situação pode ser o fato determinante de acidentes sérios e de grave monta, pois, se a referida tampa se quebrar definitivamente no momento em que um carro estiver passando ou com alguém a andar sobre ela, o estrago será enorme,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto à **Secretaria Municipal de Serviços Públicos**, para substituição da referida tampa de bueiro de inspeção.

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2016.

Prof. RAFAEL PURGATO