



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20.573


Repintura de sinalização de solo na Rua dos Bandeirantes, em especial das lombadas defronte aos nºs 253 e 427 (Ponte de Campinas).



CONSIDERANDO que a sinalização de trânsito é essencial para a segurança de todos que transitam pelas vias públicas, e, considerando também que a sinalização existente na Rua dos Bandeirantes, na Ponte de Campinas, encontra-se bastante apagada,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura da sinalização de solo naquela via, em especial das lombadas existentes defronte aos nºs 253 e 427.

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2016.


JOSE GALVAO BRAGA CAMPOS

"Tico"