



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 191

Repinte de sinalização de solo "**Pare**" e colocação de tachões na faixa de rolamento de mão dupla de direção na esquina da Rua Ponta Porã com a Rua Acre (Vila Didi).



A Rua Ponta Porã (Vila Didi), bem como a Rua Acre são de mão dupla de direção.

Ocorre que os veículos que trafegam pela Rua Acre adentram a Rua Ponta Porã, invadindo a mão contrária, situação que já provocou diversos abalroamentos de veículos, além de estar totalmente apagada a sinalização de solo de "Pare".

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo "**Pare**" e colocação de tachões na faixa de rolamento de mão dupla de direção, evitando assim que os veículos invadam a mão contrária na esquina da Rua Ponta Porã com a Rua Acre (Vila Didi).

Sala das Sessões em 14 de fevereiro de 2017.


PAULO SERGIO MARTINS
'PAULO SERGIO - Delegado'