




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 15.817

Melhoria e recomposição da sinalização horizontal e vertical de trânsito, bem como de ilha de divisão de mão de direção na Avenida Humberto Cereser, 3610 (Caxambu).




**CONSIDERANDO** o estado precário de conservação da ilha de divisão de mão de direção e de toda a sinalização de trânsito na Avenida Humberto Cereser, altura do nº 3610, no Bairro Caxambu;

**CONSIDERANDO** que a falta de sinalização prejudica o fluxo de trânsito e aumenta o risco de acidentes de trânsito,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhoria e recomposição da sinalização horizontal e vertical de trânsito, bem como da ilha de divisão de mão de direção no referido local (defronte a Floricultura Paisagismo Florifruito), no Bairro Caxambu.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2015.

  
ROGÉRIO RICARDO DA SILVA