


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15.824

Implantação de galerias de águas pluviais na Rua União, em substituição ao sistema de canaletas existente (Vila Rami).

ENCAMINHE-SE.


Presidente
17/11/2015


CONSIDERANDO os problemas relatados nas Indicações ao Poder Executivo de nºs 15.005, de 29/09/2015, e 13.361, de 09/06/2015 (cópias em anexo), relativas a falha de implantação no sistema de coleta e condução de águas pluviais em trecho da Rua União, na Vila Rami, as quais estão sem resposta até momento;

CONSIDERANDO ainda que nos trechos onde as canaletas são cobertas com tampas de concreto estas se encontram em muitos pontos danificadas (quebradas), oferecendo risco para os veículos e pedestres que por ali circulam, sendo que a simples substituição das tampas das canaletas não resolve o problema, já crônico, remanescendo a necessidade de manutenção exagerada do sistema todo,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de galerias de águas pluviais na referida via pública, realizando-se a substituição do sistema de coletas existente por rede de tubos subterrânea.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 15.824 – fl. 1




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 13.361

Implementação de galerias de águas pluviais em ambos os lados da Rua União, desde a Rua Pirapora até o número 168 (Parque União).




Considerando que as valetas que existem para conduzir as águas pluviais oferecem risco de acidentes como quedas de pedestres e até danos à pneus de veículos,

Considerando que já foram reportados diversas ocorrências como estas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implementação de galerias de águas pluviais em ambos os lados da Rua União, desde a Rua Pirapora até o número 168 (Parque União).

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 15.824 – fl. 2




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 15005

Implantação de galerias de águas pluviais na Rua União, no trecho entre o nº 168 e sua confluência com a Rua Bom Jesus de Pirapora (Parque União).



Considerando que houve implantação parcial de galerias para coleta e condução de águas pluviais na Rua União, com exceção do trecho acima descrito;

Considerando que a existência de grandes valas abertas, para condução da água, que oferecem risco de acidentes aos veículos e pedestres que por ali circulam;

Considerando que a mesma demanda serviu de indicação ao Poder Executivo (nº 13.361/2015 de 09/06/2015) sem que a mesma tenha sido executada ou respondida,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de galerias de águas pluviais na Rua União, no trecho entre o nº 168 e sua confluência com a Rua Bom Jesus de Pirapora (Parque União).

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA