



## Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 17085

Estudo de reavaliação do sistema de coleta e condução de águas pluviais em diversas ruas do Parque Almerinda Chaves, visando a correção de alagamentos constantes na ocorrência de chuvas.



Considerando que as ruas relacionadas abaixo se encontram em vertente do relevo local, que tem como ponto mais baixo o trecho compreendido entre os números 3.296 e 3.432 da Rua Dario Bocchino, para onde escoa grande volume de água durante as chuvas;

Considerando que estas ruas contam com poucos pontos de captação (uma ou duas bocas de lobo) em comparação com seu comprimento total (aproximadamente 350 metros), resultando em capacidade insuficiente para captação de águas pluviais;

Considerando que tal situação resulta em constantes alagamentos no ponto mais baixo de relevo (citado acima),

#### RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS IMPACTADAS

Rua Professor Geraldina da Silva Rocha Pereira, Rua Tito Lívio Meirelles, Rua Francisco Alves Rodrigues, Rua Geraldo Gomes de Paula, Rua Agostinho Gervilha, Rua Mesiedes Bego, Rua Lauro Pacheco Neto, Avenida Lorena Elisabeth Pires, Avenida José Benedito Constantino Rosa e Rua Dario Bocchino.

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Estudo de reavaliação do sistema de coleta e condução de águas pluviais em diversas ruas do Parque Almerinda Chaves visando a correção de alagamentos constantes na ocorrência de chuvas.

Sala das Sessões, em 1º de março de 2016.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA