

INDICAÇÃO Nº 6661

Reforma da EMEB Anézio de Oliveira, localizada na Avenida Bento Figueiredo, nº 900 (Vila Marlene).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

03 / 04 / 2018

Considerando que, segundo relato de moradores, a unidade de ensino abaixo mencionada se encontra em péssimas condições de uso, sendo que, em dias chuvosos há goteiras por todo o telhado da escola, portanto, umidade em algumas salas de aula, o que é alarmante, pois tais focos podem desenvolver fungos perigosos para a saúde dos alunos,

Considerando que o reboco das paredes está caindo e o parque necessita de manutenção urgente, visto que os brinquedos estão enferrujados e/ou com defeito.

Considerando que, há também a necessidade de construção de uma quadra poliesportiva, uma vez que a unidade escolar não conta com tal equipamento e seus alunos realizam as aulas de educação física debaixo do sol ou no pátio da escola,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a reforma da EMEB Anézio de Oliveira, localizada na Avenida Bento Figueiredo, nº 900, em Vila Marlene.

Sala das Sessões, em 03 de abril de 2018.

ARNALDO FERREIRA DE MORAES

'Arnaldo da/Harmácia'