



**INDICAÇÃO N° 7093**

Repinte da sinalização de solo na Rua Atibaia, trecho entre os n°s. 500 e 1.164 (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

24 / 04 / 2018

Considerando que no trecho abaixo mencionado da via em questão existe uma discrepância na sinalização de solo que confunde os condutores, pois há duas marcações de mão dupla de direção, o que pode causar acidentes sérios e de grave monta,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando o repinte da sinalização de mão dupla de direção, na Rua Atibaia, no trecho entre os n°s. 500 e 1.164 - pois hoje existem duas faixas pintadas deixando os motoristas confusos e causando caos no trânsito local.

Sala das Sessões, em 24 de abril de 2018.

**PAULO SERGIO MARTINS**

'Paulo Sergio - Delegado'