



INDICAÇÃO N° 8101

Melhorias na sinalização de trânsito na rotatória da Rua José do Patrocínio com a Avenida Dr. Odil Campos Sães.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

26 / 06 / 2018

CONSIDERANDO que os sistemas de sinalização de trânsito precisam estar sempre em perfeitas condições para que se evitem problemas a motoristas e pedestres;

CONSIDERANDO que na rotatória localizada na Av. Odil Campos de Sães, esquina com a Rua Prof. João Luiz de Campos e que também dá acesso à parte alta do centro da cidade e à Rua José do Patrocínio, tem ocorrido muitos problemas por conta de motoristas desavisados ou imprudentes,

CONSIDERANDO que o ideal seria que fossem pintadas faixa de rolamento e setas informativas para quais faixas os veículos devem se direcionar, pois ao largarem no semáforo da esquina da Rua Prof. João Luiz de Campos com a Av. Odil campos de Saes, além de não sinalizarem para onde vão, passam de uma faixa para outra, sem cerimônias e, por isso muita confusão se forma com recorrentes acidentes no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando melhorias na sinalização de trânsito na rotatória da Rua José do Patrocínio com a Avenida Dr. Odil Campos Sães.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2018.

GUSTAVO MARTINELLI