



INDICAÇÃO Nº 8.470

Reforço na sinalização de solo em toda a extensão da Rua Vigário João José Rodrigues.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

17/07/2018

CONSIDERANDO que a sinalização de solo na Rua Vigário João José Rodrigues está totalmente apagada;

CONSIDERANDO que a sinalização é necessária para orientação dos motoristas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforço na sinalização de solo em toda a extensão da supracitada artéria.

Sala das Sessões, em 17 de julho de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI