



**INDICAÇÃO N° 8.912**

Repinte da sinalização de solo e reimplantação de tachões em rotatórias localizadas no bairro Parque Residencial Jundiaí II.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

28/08/2018

CONSIDERANDO que as rotatórias localizadas nas ruas João Aparecido Fernandes dos Santos e Eloísa Lotierzo, no bairro Parque Residencial Jundiaí II, estão com as sinalizações de solo apagadas e com grande parte dos tachões danificados ou retirados,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da sinalização de solo e reimplantação dos tachões em rotatórias supracitadas.

Sala das Sessões, em 28 de agosto de 2018.

**EDICARLOS VIEIRA**

*'Edicarloos Vetor Oeste'*