



INDICAÇÃO N° 8961

Implantação de sinalização de solo de separação de faixas de rolamento na Rua Vigário João José Rodrigues (Centro/VI. Arens).

ENCAMINHE-SE.



Presidente

04/09/2018

A Rua Vigário João José Rodrigues é das mais importantes artérias de ligação do Centro à região da Vila Arens, recebendo intenso tráfego diário, inclusive de ônibus.


Ocorre que a partir do trecho em que passa pelos fundos da Esplanada Monte Castelo ("Escadão") está desprovida de sinalização de solo de separação de faixas de rolamento, situação omissiva e imprópria que provoca diversos riscos de acidentes, posto que os motoristas acabam por invadir o espaço de tráfego imediatamente próximo com frequência.

Sensível a essa questão, este Vereador apresentou à Administração, em 03/10/17, a Indicação nº 4.140, com idêntico teor, entretanto até o presente momento a importante demanda não foi atendida.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de sinalização de solo de separação de faixas de rolamento na Rua Vigário João José Rodrigues (Centro/VI. Arens).

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2018.



MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'