




**INDICAÇÃO Nº 11012**

Repintura da sinalização de solo na Avenida José Benassi (Parque Industrial Jundiaí).



A sinalização de solo da Avenida José Benassi, no Parque Industrial Jundiaí, consistente em faixas de travessia de pedestres, estão praticamente invisíveis, tendo em vista o desgaste pelas ações do tempo e naturalmente pelo tráfego. A pintura das lombadas apresenta-se em iguais condições inadequadas.

Essa condição imprópria subtrai a importante função da sinalização horizontal, podendo contribuir para a ocorrência de atropelamentos e de acidentes com motoristas que não identifiquem a existência dos obstáculos.

Por estas razões,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura da sinalização de solo na avenida supracitada.

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2019.

  
EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'