



INDICAÇÃO Nº 3.274

Instalação de redutor de velocidade e sinalização adequada em curva acentuada na Rua Paulo Molena próximo ao entroncamento com a Rua Sérgio Grégio (Medeiros).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

16/08/2017

Considerando que na Rua Paulo Molena, próximo ao entroncamento com a Rua Sérgio Grégio, Medeiros, há uma curva bem acentuada, e fui procurado por moradores locais que estão preocupados com a quantidade de veículos que trafegam em alta velocidade (*fotos anexas*);

Considerando tratar-se de via de mão dupla com um fluxo considerável de veículos, principalmente em horários de pico,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **instalação de redutor de velocidade e sinalização adequada na curva acentuada acima indicada.**

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2017.

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO N° 3.274

