




INDICAÇÃO Nº 3821

Retificação de solo na em toda a extensão da Avenida Muller (Rio Acima).



Considerando que a referida rua não é pavimentada e apresenta diversos buracos causados pela erosão e que estes dificultam o tráfego de veículos automotores, além de aumentar o risco de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para retificação de solo na em toda a extensão da Avenida Muller (Rio Acima).

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2017.


ARNALDO FERREIRA DE MORAES
'Arnaldo da Farmácia'