



INDICAÇÃO Nº 5140

Reparos e manutenção do leito carroçável, bem como contenção das margens do córrego, da Av. Humberto Ítalo Gianetti (Bairro Mato Dentro).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

28/11/2017

CONSIDERANDO que o leito carroçável da Av. Humberto Ítalo Gianetti, no Bairro Mato Dentro, desbarrancou em decorrência das chuvas e, com isso, as margens do córrego que passa pela via também sofreram erosões;

CONSIDERANDO que tal fato tem colocado em risco a integridade física dos transeuntes, especialmente no período noturno, quando a visibilidade fica reduzida, podendo ocorrer acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos e manutenção do leito carroçável, bem como contenção das margens do córrego da artéria acima mencionada, a fim de evitar novos deslizamentos de terras.

Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2017.

GUSTAVO MARTINELLI