



INDICAÇÃO Nº 14.896

Substituição de tampão de concreto para bueiro "quebrado", localizada no cruzamento da rua Leonor Pinheiro da Silva com a rua Trenton (Chácara Urbana) - CEP.13.209-130 / 13.209-160.

ENCAMINHE-SE.

Fanny Taba
Presidente
19/11/2019

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampão de concreto para bueiro "quebrado", localizada no cruzamento da rua Leonor Pinheiro da Silva com a rua Trenton, Chácara Urbana – CEP.13.209-130/13.209-160.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2019.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
'Dika Xique Xique'