



INDICAÇÃO N° 16172

Análise da estrutura de duas árvores localizadas na Rua Martín Afonso de Souza, n° 129 (Vila Mafalda).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

19/05/2020

Considerando que na Rua Martín Afonso de Souza, n° 129, na Vila Mafalda, existem duas árvores, cujas raízes estão provocando rachaduras e comprometendo a estrutura do imóvel mencionado;

Considerando que as raízes estão levantando grandes placas de concreto da calçada, causando grandes rachaduras que se estendem pelo quintal e garagem da casa em questão;

Considerando que os moradores estão temerosos com essa situação, por isso solicitam uma avaliação da estrutura das árvores com urgência para evitar maiores prejuízos e que ocorram graves acidentes, colocando vidas em risco,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para análise da estrutura de duas árvores localizadas na Rua Martín Afonso de Souza, n° 129 (Vila Mafalda).

Sala das Sessões, em 19 de maio de 2020.

DOUGLAS MEDEIROS