



**INDICAÇÃO N° 16853**

Correção de erosão na margem direita do córrego existente na Primeira Travessa da Avenida Julius Pauli e, no local, implantar uma caixa coletora de águas pluviais. (Bairro Caxambu) - CEP. 13218-664.

**ENCAMINHE-SE.**

*Franz Sala*  
Presidente

**04 / 08 / 2020**

Considerando que as águas pluviais que descem da Avenida Julius Pauli, desviam através da entrada da primeira travessa causando erosão na margem do córrego, o que já compromete algumas tubulações no local. (ver *croquis* em anexo) (Obs. do lado oposto da rua há uma caixa de captação de águas pluviais mas que não interfere no processo erosivo descrito)

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Correção de erosão na margem direita do córrego existente na Primeira Travessa da Avenida Julius Pauli e, no local, implantar uma caixa coletora de águas pluviais. (bairro Caxambu - CEP. 13218-664)

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2020.

**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**

