



**INDICAÇÃO Nº 18.121**

Substituição dos tubos de concreto por aduelas na ponte sobre o Córrego Capivari, no trecho da Rua Antonio Muller (Bairro Rio Acima) – CEP: 13215-830.

**ENCAMINHE-SE.**

*Franz Sal*  
Presidente

17/11/2020

CONSIDERANDO que o sistema de escoamento de águas do Córrego Capivari, no Bairro Rio Acima, é deficiente, pois os tubos de concreto não suportam a vazão do volume recebido;

CONSIDERANDO que, em decorrência dessa condição imprópria, ocorre constantes alagamentos na via,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição dos tubos de concreto por aduelas na ponte sobre o Córrego Capivari, no trecho da Rua Antonio Muller (Bairro Rio Acima) – CEP: 13215-830.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2020.

  
**RAFAEL ANTONUCCI**