



**INDICAÇÃO N° 243**

Verificação quanto a possível vazamento de esgoto nas galerias de águas pluviais na Rua Marcolino Franco, altura do número 323 (Vila Didi) - CEP 13203-283.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

09/02/2021

Considerando que os moradores da Rua Marcolino Franco relataram mau cheiro proveniente de galerias de águas pluviais, provavelmente advindo de vazamento de esgoto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a verificação de possível vazamento de esgoto nas galerias de águas pluviais na Rua Marcolino Franco, altura do número 323, em Vila Didi.

Sala das Sessões, em 09 de fevereiro de 2021.

QUÉZIA DOANE DE LUCCA  
'QUÉZIA DE LUCCA'