



INDICAÇÃO N° 11356

Melhorias no reparo já realizado na guia de escoamento pluvial da Av. Dr. Pedro Soares de Camargo, na esquina com a Rua Eng. Roberto Mange, em frente ao n.º 321 (Bairro Anhangabaú).

ENCAMINHE-SE.
Faury Tals
Presidente
19 / 03 / 2019

Considerando que o reparo já realizado na guia de escoamento das águas pluviais, localizada na esquina entre a Av. Dr. Pedro Soares de Camargo e Rua Eng. Roberto Mange, em frente ao n.º 321, no Bairro Anhangabaú, não resolveu o problema e precisa ser solucionado efetivamente;

Considerando que esta situação faz com que, a água da chuva não escoe de forma correta, ficando parada no local, causando transtorno aos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias no reparo já realizado na guia de escoamento no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2019.

Douglas Medeiros
DOUGLAS MEDEIROS