




**INDICAÇÃO Nº 13094**

Reposição do asfalto no entorno de bueiro na Rua José Spina, s/nº, próximo à entrada para a Rua Manuel Ignácio Moreira (Vila Nova Jundiainópolis) - CEP 13210-730.



Considerando que no entorno do tampão de bueiro abaixo o asfalto se desprende, formando um buraco, prejudicando o trânsito na via,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a reposição do asfalto no entorno de tampão de bueiro na Rua José Spina, s/nº, próximo à entrada para a Rua Manuel Ignácio Moreira, na Vila Nova Jundiainópolis.

Sala das Sessões, em 10 de julho de 2019.

**VALDECI VILAR MATHEUS**

**'Delano'**