



INDICAÇÃO Nº 13.111

Reimplantação de tachões em rotatória localizada na Rua Eloísa Lotierzo (Parque Res. Jundiaí II).

ENCAMINHE-SE.


Fanny Tala
Presidente
10/07/2019

CONSIDERANDO que a rotatória da Rua Eloísa Lotierzo com a Rua Anna Fiorese da Silva, no Parque Res. Jundiaí II, está com grande parte dos tachões danificados ou retirados;

CONSIDERANDO que a condição imprópria tem propiciado a ocorrência de frequentes acidentes no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reimplantação de tachões na rotatória em questão.

Sala das Sessões, em 10 de julho de 2019.


EDICARLOS VIEIRA
'Edicarloz - Vetor Oeste'