




REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N.o 1.495

Informações do Executivo relativas a irregularidades verificadas no prédio residencial "Chácara das Flores".



A Cristal Melhoramentos e Construção Ltda. ergueu no início da Av. Comendador Gumercindo Barranqueiros o condomínio "Chácara das Flores" que, segundo consta, vem sendo administrado pela própria incorporadora.

Ocorre, porém, que os moradores daquele edifício começaram a notar irregularidades no prédio, tanto que o Corpo de Bombeiros, em vistoria lá procedida tomou ciência "in loco" das anomalias que ferem frontalmente a legislação local e nacional acerca da temática.

Considerando que a questão é de suma importância, e que pode causar graves consequências aos moradores do edifício na hipótese de um sinistro, conforme atesta a documentação anexa,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano Plenário, solicite-se ao Sr. Chefe do Executivo que preste à Edilidade as seguintes informações:

1. Quantas notificações do setor de fiscalização da Prefeitura recebeu o condomínio "Chácara das Flores" ?
2. O condomínio recebeu alguma multa pelas irregularidades que apresenta?
3. Se afirmativa a indagação, qual o valor total das multas aplicadas?
4. Que providências foram tomadas para sanar as irregularidades constantes do rol anexo?
5. Quando foi concedido o "habite-se" para o empreendimento ?

*
Sala das Sessões, 18.09.1990

ROLANDO GIAROLLA

Jundiaí, 19 de Junho de 1990
OFÍCIO N°7º GI-004/44/90

1º Via - Firma
2º Via - Condômino
3º Via - Arquivo Bo
beiros Jund

CCB - 7ºGI
2ºSGI-1ºSCI

Do Comandante do 2º Sub Grupamento de Incêndio
A CRISTAL - MELHORAMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA.
A/C: Sr Laercio Lorencini Moraes
Assunto: Irregularidades em Prédio - Comunica

1. Venho por meio desta, cientificar V.Sa de que, por solicitação dos moradores do Prédio Residencial Chacara das Flores, / localizado à Avenida Comendador Gumercindo Barranqueiros, Nº 60, Bairro dos Moisés em Jundiaí, este SubGrupamento de Incêndio, efetuou Visita nos Blocos I e II, onde encontrou as seguintes irregularidades:
- a. A bateria de cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP) sem cobertura e sem proteção por grade;
 - b. Falta de sinalização vertical dos extintores;
 - c. Falta de sinalização de solo nos extintores de incêndio da garagem;
 - d. Falta de sinalização nas colunas da garagem, onde se encontram localizados os extintores de incêndio;
 - e. Faltam extintores de incêndio na garagem, conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros;
 - f. Os extintores de incêndio do pavimento térreo estão trocados de lugar;
 - g. O extintor de incêndio da casa das máquinas dos elevadores não se encontra devidamente instalado;
 - h. Faltam três pontos (luminárias) de iluminação de emergência na garagem;
 - i. As portas dos abrigos dos hidrantes do bloco II se encontram "emperradas", sendo difícil sua abertura;
 - j. Existem calços de madeira nas portas corta fogo, enfraquecendo seu sistema de molas;
 - l. A porta corta fogo que dá acesso ao barrillete possue uma tranca, impedindo a passagem;
 - m. Falta de inscrição "Incêndio" nas portas dos abrigos dos hidrantes;
 - n. O poço do elevador, onde estão localizadas as baterias da iluminação de emergência tem comunicação com o pavimento, dessa forma oferecendo perigo de queda a quem lá se encontra;

Continua.....

CONTINUAÇÃO DO OFÍCIO N° 004/44/90 de 19 de Junho de 1990.

c. Faltam os selos da ABNT nos extintores de incêndio; e
p. A tubulação de incêndio exposta no barrilete não se encontra pintada de vermelho e nem o registro da válvula de retenção na cor amarela.

2. Como foi visto, os referidos blocos não apresentam condições mínimas de segurança, exigidas pelo Corpo de Bombeiros, tudo isto agravado pelo fato de que a tubulação de incêndio não continha água, portanto os hidrantes se encontravam inoperantes, assim, em desconformidade com o Decreto Estadual N° 20.811/83 do Corpo de Bombeiros e normas da ABNT.

3. Outrossim informo a V.Sª. que será estipulado o prazo/ de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento deste ofício para que sejam sanadas as irregularidades descritas, sendo que findo prazo será realizada uma nova vistoria.

4. Se terminado o prazo e feita nova vistoria, e as irregularidades persistirem, haverá cassação do Atestado de Vistoria/ n° 7º GI-027/44/89, referente ao projeto n° 7º GI-027/32/86, emitido - em 30Jun89 e ainda comunicação desse procedimento à secretaria de obras, para as demais providências.

5. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e distinta consideração.



JOSE FERREIRA DOS SANTOS
Capitão QOPM - Comandante do -
2º Sub Grupamento de Incêndio

mv/jfa

DATA: _____ / _____ / _____

1. Recebi:

Assinatura (carimbo da firma)


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
 OF CÂMARA MUNICIPAL
 Proc. N° 18.201790

08353 0190 0759

Jundiaí, 9 de outubro de 1990.

PROTOCOLO GERAL

Senhor Presidente:



Em atenção ao Requerimento de nº 1495, do Vereador ROLANDO GIAROLLA, vimos prestar a V.Exa. as seguintes informações:

1. Quatro notificações:
 - Um auto de infração;
 - Um auto de embargo;
2. O auto de infração 23.03.90, construção de abrigo sem documentação hábil;
3. Uma multa de Cr\$ 105,60 em 23.03.90;
4. A construção do abrigo foi embargada em 22.03.90; Auto de embargo nº 6929;
5. Foi emitido Habite-se parcial (Bloco 1) em 15.05.87 pelo processo 54.359/85, conforme visto ria parcial do Corpo de Bombeiros nº 7 GI - 027-44/89.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

WALMOR BARBOSA MARTINS

Prefeito Municipal

Ao

Exmo. Sr.

Vereador JORGE NASSIF HADDAD

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

Nesta

ml