



INDICAÇÃO Nº 2927

Recuperação do piso asfáltico e nivelamento da tampa de bueiro do poço de inspeção na Avenida Dr. Bento do Amaral Gurgel, trecho próximo ao número 910 (bairro Vila Nambi) – CEP. 13219-070.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

24/08/2021

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam;

Considerando que o desnível no tampo do poço de inspeção, atua como um grande buraco para os veículos que por ali circulam, oferece risco de acidente, principalmente aos motociclistas, e ainda causa incomodo aos moradores, pelo barulho das batidas nas suspensões dos veículos ao vencerem o obstáculo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação do piso asfáltico e nivelamento da tampa de bueiro do poço de inspeção na Avenida Dr. Bento do Amaral Gurgel, trecho próximo ao número 910 (bairro Vila Nambi).

Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2021.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA