




**INDICAÇÃO Nº 3.329**

Reparo de tampa de bueiro localizado na esquina da Rua Vigário João José Rodrigues com a Rua Cândido Rodrigues (Centro).



Considerando que a tampa do bueiro localizado na esquina da Rua Vigário João José Rodrigues com a Rua Cândido Rodrigues, Centro, afundou, ficando um buraco na via;

Considerando que se trata de via movimentada, com circulação intensa de ônibus;

Considerando que a condição da via dificulta o tráfego de veículos e aumenta o risco de acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo da tampa de bueiro no local supracitado.

Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2021.

**ENIVALDO RAMOS DE FREITAS**  
**'Val Freitas'**