



INDICAÇÃO Nº 13694/2023

Inclusão da rua Ricardo César Fávaro do jardim Santa Gertrudes nos projetos para implantação de acessibilidade no município de Jundiaí.

Considerando que durante a reunião de rede no Santa Gertrudes foi apresentada a proposta da URBan95 para tornar o Centro Comunitário do Santa Gertrudes, seu entorno e o percurso de acesso até seu espaço, um dos polos do município pensado e planejado para as crianças,

Considerando que na apresentação foi destacada a situação estrutural dos trechos e há diversos problemas de acessibilidade para pedestres, calçadas desniveladas e com obstáculos, falta de lixeiras, ausência de piso tátil, de rampas de acesso entre outros, conforme imagens anexas,

Considerando que a via em questão dá acesso a diversos equipamentos públicos, incluindo unidades escolares e o Parque Urbano, além de ser uma das principais via de ligação e mobilidade do bairro,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para inclusão da rua Ricardo César Fávaro do jardim Santa Gertrudes nos projetos para implantação de acessibilidade no município de Jundiaí.

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2023.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dika Xique Xique

/orb





Anexo I





Anexo II

Diagnóstico do território

Levantamento de dados do espaço público

Levantamento das calçadas

B1 calçadas estreitas com rachaduras, buracos, obstáculos e invasão da vegetação;

G1 mesmo em calçadas em bom estado existem desníveis com degraus;

H1 presença de obstáculos e carros invadindo a calçada;

K2 caminho dentro da área verde falta acessibilidade, possui obstáculos.



Diagnóstico do território

Levantamento de dados do espaço público

Ambiente urbano e seus componentes



A área possui 6 paradas de ônibus, associadas a faixas de pedestre (6). Apenas (3) possuem cobertura e bancos

Não foram encontrados **nenhum** semáforo de veículos ou de pedestres.



Em todo o percurso (2,8km) foram encontrados apenas **3** mobiliários urbanos (bancos).




No perímetro **não existem elementos de acessibilidade** como rampas, piso tátil de alerta e direcional.



Foram contabilizados em toda a área de intervenção (51) lixeiras, apenas (3) lixeiras urbanas.

A largura média das calçadas variam entre 1,55 e 3,32m e em sua maioria encontram-se em **baixa qualidade**.



Existe presença de árvores (33) e elementos verdes (81) no trajeto

Porém, estes se encontram **concentrados**, havendo áreas sem árvores.

