



INDICAÇÃO Nº 16494/2024

Manutenção da tampa de bueiro, R. Capitão Taurino José Araújo na calçada da entrada do Mutirão, 400 (Vila Ana).

Considerando o buraco na tampa do bueiro,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da tampa de bueiro, R. Capitão Taurino José Araújo na calçada da entrada do Mutirão, 400 (Vila Ana).

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2024.

DANIEL LEMOS DIAS PEREIRA
Daniel Lemos





INDICAÇÃO Nº 16494/2024 - Protocolo nº 3373/2024 recebido em 17/06/2024 11:34:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Daniel Lemos Dias Pereira Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 917A-BBBE-F8F7-5F93.

