



Reparo em tampa de boca de lobo na Rua Oswaldo Cruz, na altura do n.º 250 (Ponte São João) CEP:13218-010.

Considerando que a estrutura próxima à boca de lobo em questão está quebrada;

Considerando que foi feita uma solicitação junto ao Serviço 156, sob número de protocolo 240429-000661;

Considerando que as tampas atuam como barreiras físicas, impedindo a entrada de detritos sólidos, como folhas, galhos e lixo, nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampa de boca de lobo na Rua Oswaldo Cruz, na altura do n.º 250 (Ponte São João) CEP:13218-010.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2024.

MADSON HENRIQUE

/jgb





ANEXO I



/jgb

