



**INDICAÇÃO Nº 17658/2024**

Reparo em tampa de bueiro na R. Londrina, 238 (Vila Maringá) CEP: 13210-057.

Considerando que as tampas atuam como barreiras físicas, impedindo a entrada de detritos sólidos, como folhas, galhos e lixo, nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias;

Considerando que as tampas estão fragmentadas e necessitam de reposição e reparo;

Considerando a solicitação já requerida ao 156, protocolo: 240705-000091,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampa de bueiro na R. Londrina, 238 (Vila Maringá) CEP: 13210-057.

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/gco





ANEXO



/gco

