



INDICAÇÃO Nº 10401/2023

Reparo em tampa de bueiro na Avenida Clemente Rosa, Vila Maringá, CEP 1321-000.

Considerando que a tampa do bueiro está quebrada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Reparo em tampa de bueiro, em frente ao portão do condomínio, localizada na Avenida Clemente Rosa, Vila Maringá, Jundiaí-SP CEP 13210-00.

Sala das Sessões, em 14 de março de 2023.

ROBERTO CONDE ANDRADE
Pastor Roberto Conde

/orb

