



INDICAÇÃO Nº 10686/2023

Manutenção de sinalização de solo na Rua Benedito Feliciano de Moraes, altura do número 90 - Vila Lacerda (CEP. 13214-070).

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo;

Considerando que no estado em que está, a sinalização não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização de solo na Rua Benedito Feliciano de Moraes, altura do número 90 - Vila Lacerda (CEP. 13214-070).

Sala das Sessões, em 04 de abril de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/orb





ANEXO I



/orb

