



**INDICAÇÃO Nº 17961/2024**

Correção de Serviço Mal Executado no Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas - CEP 13215-579.

Considerando que, no Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, localizado no CEP 13215-579, o serviço de aterramento da nova fiação de LED foi realizado de forma inadequada, com a cimentação de entulhos remanescentes, resultando em ondulações no canteiro central;

Considerando que tal situação compromete a qualidade do serviço, a estética do espaço público e a durabilidade da obra, sendo necessário um trabalho adequado para evitar futuros reparos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para correção de Serviço Mal Executado no Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas - CEP 13215-579.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2024.

**PAULO SERGIO MARTINS**  
Paulo Sergio - Delegado

/hér

