



## INDICAÇÃO Nº 303/2025

Conservação, manutenção e obras urgentes na EMEB Prof<sup>ª</sup>. Cinira Cardona Mazzali (Jd. Tamoio) - CEP 13219-220.

Considerando que a EMEB Prof<sup>ª</sup>. Cinira Cardona Mazzali, localizada na Rua Manoel Almeida Curado, 200, no Jardim Tamoio, atende mais de 65 crianças, distribuídas em quatro turmas do berçário ao G3, contando com 4 professores e 17 educadores infantis;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do Poder Público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas providências cabíveis, junto à Secretaria competente, para a realização das seguintes melhorias na unidade escolar em questão:

- instalação de toldo do portão à porta de entrada para a proteção em dias de chuva. E de toldo na área de alimentação dos funcionários, pois a sala utilizada não tem espaço para mesa (está para fora);
- troca do toldo localizado no tanque de areia que se encontra rasgado;
- troca do toldo de lona, da porta dos fundos da escola, que se encontra rasgado;
- troca do toldo de lona, na área lateral direita da escola que também se encontra rasgado, dificultando o uso do espaço em dias de chuva;





- instalação de calha de chuva junto às telhas metálicas na área direita da escola, para que tenham o deságue correto, pois atualmente ocorre através de canos que deságuam próximo ao tanque de areia;
- instalação de acrílico, para não prejudicar a iluminação, junto das telhas metálicas (lateral esquerda da escola e no solarium), pois em dias de chuva a água entra pelo vão, impossibilitando o uso do espaço pelas crianças;
- correção das infiltrações e goteiras em diversos pontos da escola, como os corredores, salas de aula e cozinha, principalmente das áreas próximas à caixa d'água (mesmo com reparos continua apresentando vazamentos);
- instalação das telas de proteção nas janelas e na porta da cozinha, que foram furtadas após a invasão;
- instalação de portão no corredor localizado ao fundo da escola e ao lado do solarium, pois dificulta a visão dos professores quando as crianças têm acesso, podendo acarretar riscos;
- instalação do bebedouro, pois na escola não existe nenhum ponto de água fresca e o equipamento já foi comprado pela escola, porém o encanamento existente precisa de adequação na altura da saída d'água;
- instalação de um ralo na casinha de brinquedos, pois acumula água das chuvas e não tem como escoar a água;
- instalação de brinquedos de madeira no parquinho, já foi solicitado há dois anos e ainda não tem.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

**HENRIQUE DO CARDUME**

/fspp

