

Ofício SUP nº 15/2018 - A

Jundiaí, 04 de Janeiro de 2018.

À

Câmara Municipal de Jundiaí

Ilmo. Srº Cícero Camargo da Silva

DD. Vereador do Município de Jundiaí

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

[Handwritten signature]
Presidente

Ref.: Indicação 5.409

Assunto: Reparo em tampa de galeria na Rua União, em frente ao nº. 255 (Parque União)..

Prezado Senhor,

Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pelo Engº. João José Viveiros – Diretor de Manutenção.

“ Em atenção ao solicitado pelo vereador, trata-se de problema na canaleta de escoamento de águas pluviais, existente na lateral da Rua União, conforme se verifica na foto em anexo. ”

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Superintendente

DAE S/A – Água e Esgoto

Jundiaí / SP



INDICAÇÃO Nº 5.409

Reparo em tampa de galeria na Rua União, em frente ao nº 255 (Parque União).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

12/12/2017

Considerando que uma tampa de galeria na Rua União, em frente ao nº 255, no Parque União, está quebrada e pode causar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **reparo em tampa de galeria** no local supracitado.

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2017.

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'

DAE S.A. JUNDIAÍ 001192 26/DEZ/17 16:10

DAE S.A. JUNDIAÍ 001192 26/DEZ/17 16:10



ANEXO DA INDICAÇÃO N° 5.409

