



Repinte da sinalização de solo PARE na Rua Manuel Ignacio Moreira, cruzamento com a Rua José Busato, Vila Nova Jundiainópolis (CEP. 13210-770).

Considerando que a sinalização de solo “PARE” da via está desgastada e comprometendo a segurança do trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da sinalização de solo PARE na Rua Manuel Ignacio Moreira, cruzamento com a Rua José Busato, Vila Nova Jundiainópolis (CEP. 13210-770).

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2022.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dika Xique Xique