



Reparo em tampa de concreto de boca de lobo na Rua Tapajós na altura do n.º 230 (Vila Santa Maria).

CONSIDERANDO que a tampa de concreto de boca de lobo da aludida via está quebrada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampa de concreto de boca de lobo na Rua Tapajós na altura do n.º 230 (Vila Santa Maria).

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2022.

Eng.º Marcelo Gastaldo
Vereador