



Tapamento de buraco na Rua Secundino Veiga nº 111 (Centro) CEP 13.201-068.

Considerando que na Rua Secundino Veiga nº 111, no Centro, um buraco está gerando transtornos, além de colocar em risco a segurança dos motoristas, podendo também causar danos aos veículos e conseqüentemente, prejuízos aos proprietários,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no local supracitado.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2023.

DOUGLAS MEDEIROS

/hér